

MODE D 'EMPLOI VALISE PROMASTER



Voici le mode d'emploi de la valise de débosselage sans peinture Promaster :

Utilisation de la valise de débosselage sans peinture Promaster

1. Choisissez la couleur de la ventouse en fonction de la méthode que vous souhaitez utiliser :

- **Bleu** : Pour la traction à l'aide de la barre de redressage ou de la tour. Réglez la température entre 150 et 160 degrés Celsius et attendez entre 2 et 4 minutes avant de commencer à tirer.

- **Vert** : Pour l'utilisation du marteau d'inertie. Utilisez la même plage de température et attendez de 40 à 50 secondes avant de tirer.

2. Lorsque vous appliquez de la colle sur de petites rondelles, veillez à ne pas en mettre en excès.

3. Pour les pièces de plus grande taille, il est recommandé de laisser la colle déborder légèrement.

4. **IMPORTANT** : Lorsque vous fixez la ventouse sur la tôle, ne faites pas de pression excessive.

Suivez ces étapes pour obtenir les meilleurs résultats avec votre valise de débosselage Promaster.